

Business Unit	Famiglia di prodotto	Gruppo prezzo	Numero di documento	Codice autore	Data comunicazione
MI	BG	BG1	CBG230025	DI	11/03/2024

Gentile cliente,

con l'obiettivo di fornire ai nostri clienti prodotti all'avanguardia e di soddisfare sempre di più le esigenze del mercato, i nostri dispositivi vengono periodicamente rivisitati e può rendersi necessario effettuare delle modifiche, aggiornarli o sostituirli.

Di seguito troverà un elenco di articoli oggetto di modifica o dismissione. La invitiamo cortesemente a passare l'informazione ai suoi colleghi dell'ufficio tecnico.

Articolo	Descrizione	Versione a cui viene apportata la modifica
5148888	THERMOMARK PRIME	
<input type="checkbox"/> Verificare l'elenco di articoli sotto riportato:		
<b>Descrizione sintetica della modifica</b>		
Nuovo Firmware THERMOMARK PRIME		

Descrizione dettagliata della modifica
<p>Vengono apportate migliorie all' app e al firmware della THERMOMARK PRIME. Viene ottimizzato il consumo del nastro e viene migliorata la gestione dell'interfaccia grafica sull' APP migliorando la posizione di stampa dei simboli sui segnali di avvertimento e divieto. L'aggiornamento del firmware viene fornito come di consueto tramite l'area download/firmware nella pagina del dispositivo sul Sito Web di Phoenix Contact all'indirizzo: <a href="https://www.phoenixcontact.com/qr/5148888">https://www.phoenixcontact.com/qr/5148888</a></p> <p>Per poter installare l'aggiornamento è necessario copiare il file "phoenix_tmp_update_2024-01-18_10-16-41" nella directory principale di una chiavetta USB senza estrarlo. Una volta inserita la chiavetta USB nella THERMOMARK PRIME, l'aggiornamento viene rilevato automaticamente e sarà così possibile avviare il processo di installazione.</p>

Attuale versione del prodotto	Nuova versione del prodotto

Presunta data di entrata in vigore della modifica:	In vigore
--	-----------